



СОГЛАСОВАНО
глава Администрации городского
округа город Кумертау
Республики Башкортостан

О.Ю. Фролов

«30» 09 2019 г.

**Российская Федерация
Республики Башкортостан**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

Отчет о проведенном обследовании объекта:

**Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования
«Детская хореографическая школа»
городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан
г. Кумертау, ул. Ломоносова, 27**

г. Уфа

2019 год

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общие:

- **АИС** - автоматизированная информационная система
- **ВОГ** - Всероссийское общество глухих
- **ВОЗ** - Всемирная Организация Здравоохранения
- **ВОИ** - Всероссийское общество инвалидов
- **ВОС** - Всероссийское общество слепых
- **ВСН** - Ведомственные строительные нормы
- **ГОСТ Р** - Государственный стандарт РФ
- **ИОГВ** - исполнительный орган государственной власти
- **ИПР** - индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
- **КоАП** - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- **КД** - коэффициент уровня доступности
- **МГН** - маломобильные группы населения
- **МДС** - Методические документы в строительстве
- **МКФ** - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
- **НПБ** - нормы пожарной безопасности
- **ООИ** - общественная организация инвалидов
- **ООН** - Организация объединенных наций
- **ОСИ** - объект социальной инфраструктуры
- **ОСЗН** - орган социальной защиты населения
- **ПД** - показатель состояния доступности
- **РДС** - Руководящий документ системы
- **РФ** - Российская Федерация
- **СНиП** - Строительные нормы и правила РФ
- **СО** - социальное обслуживание
- **СП** - Свод правил по проектированию и строительству
- **СПАС** - служба поддержки адаптивной среды
- **ТСН** - Территориальные строительные нормы
- **ТСР** - техническое средство реабилитации
- **УСО** - учреждение социального обслуживания

Категории инвалидов

- **Г** - инвалиды с нарушениями слуха

- **К** - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- **О** - (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- **С** - инвалиды с нарушениями зрения
- **У** - инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

- **ДП** - доступно полностью
- **ДЧ** - доступно частично
- **ДУ** - доступно условно
- **«ВНД»** - временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- **«А»** - доступность всех зон и помещений - универсальная
- **«Б»** - доступны специально выделенные участки и помещения
- **«ДУ»** - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- **«ВНД»** - не организована доступность

Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)

- **ТР** - текущий ремонт
- **ПСД** - подготовка проектно-сметной документации
- **Стр** - строительство
- **КР** - капитальный ремонт
- **Рек** - реконструкция
- **Орг** - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

АНКЕТА
(информация об объекте)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ломоносова, д. 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа общей площадью 1147,2 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1997 г. последнего капитального ремонта 2011 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального -
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан; МАУ «ДХорШ» ГО г. Кумертау РБ
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ломоносова, д. 27
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ленина, д.18

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности дополнительное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – дополнительное образование детей и взрослых
- 2.3 Форма оказания услуг: – на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – от 3,5 до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов –
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 250 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - м
- 3.2.2 время движения (пешком) - мин

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет
- 3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

3.3 Вариант организации доступности (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия Капитальный ремонт Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия Капитальный ремонт Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия Капитальный ремонт Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР Организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Согласовано
Председатель БРО ВОИ
Ротов О. Л.
«23» _____ 2019 г.

Утверждаю
Председатель комиссии
Кондратьева С. П.
«23» _____ 2019 г.


**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1**

г. Кумертау
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«02» сентября 2019 г.

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ломоносова, д. 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа общей площадью 1147,2 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания 1997 г. последнего капитального ремонта 2011 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан; МАУ «ДХОРШ» ГО г. Кумертау РБ
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ломоносова, д. 27

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – дополнительное образование детей и взрослых

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1200 м

3.2.2 время движения (пешком) 25 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		№ 1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)		№ 3-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)		№ 7-12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		№ 13, 14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		№ 15- 18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» доступен частично для инвалидов с умственными нарушениями. Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения объект доступен условно, так как для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. Для людей с нарушением слуха объект доступен условно, так как необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для получения услуги. Для людей, пользующихся креслами-колясками, необходимо организовать альтернативную форму обслуживания на 1 этаже.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР Организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, 2019 - 2025 г. г.
в рамках исполнения Плана проведения необходимых мероприятий по повышению
значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
100 % доступность объекта для инвалидов
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
 4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>3</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>5</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>6</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>4</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>4</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>4</u> л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заместитель председателя
комиссии

Директор ИМЧ ДЗФМС Кошаротсева Светлана Павловна
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством Кракова Юлия Васильевна
Председатель представительного органа каб. Салахова Алия Шамратовна
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
[Подпись]
(Подпись)

Дополнительные члены комиссии:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Кожухов Максим Сергеевич
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Галикеева Раля Габделхаевна
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАУ «ДХорШ» ГО г. Кумертау РБ
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		 Фото № 1	Отсутствуют тактильные указатели направления движения по территории и пути движения к входу в здание.	С	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина полосы 0,5-0,6 м. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-

1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет		Отсутствуют выделенные для автотранспорта инвалидов парковочные места.	К, О, С, Г, У	На автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов. (п. 4.2.1 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне		Фото № 1, 2	Отсутствуют выделенные для автотранспорта инвалидов парковочные места. Отсутствует система информации для МГН, с указанием доступных путей движения.	К, О, С, Г, У	Выделить место для транспорта инвалидов и обозначить знаками. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.	Текущий ремонт Организационные мероприятия


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		Фото 1, 2	Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: людям с нарушением зрения и людям, пользующимся креслом-коляской, необходима помощь персонала.





[Handwritten signature]


Директор МАУ «ДХорШ» ГО г. Кумертау РБ


С.П. Кондратьева

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МАУ «ДХорлш» ГО г. Кумертау РБ
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		 Фото № 3	Лестница входа состоит из двух ступеней разной высоты. Отсутствуют поручни.	О, С	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012) Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать	Капитальный ремонт Капитальный ремонт

				Краевые ступени лестниц не выделены цветом либо фактурой. Перед лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы.	С	разделительные поручни. (п. 5.1.2. СП 59.13330.2012) Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. Перед лестницей необходимо оборудовать предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	 Фото № 4	Пандус не соответствует требованиям нормативных документов – имеет ненормативную ширину 1,07 м и уклон 7 %.	К	Уклон пандуса должен быть не круче 1:20 (5%). Ширина пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м. (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка	есть		Замечаний нет.			

2.4	Двери (входные)	есть	 Фото № 5	В полотнах входных дверей отсутствуют прозрачные смотровые панели.	С	В полотнах наружных дверей, доступных для МПН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012).	Капитальный ремонт
				Отсутствуют доводчики, обеспечивающие задержку закрытия двери.	К, О	Необходимо применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием не более 19,5 Нм) (п. 5.1.6 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия
				Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы перед дверным проемом.	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт Организационные мероприятия

2.5	Тамбур	есть	 Фото № 6	В полу тамбура имеются незакрепленные водосборные покрытия.		Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. (п. 5.1.7 СП 59.13330.2012) Если такое решение невозможно, следует плотно закрепить покрытие на поверхности пола.	Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне		Фото № 3-6	Отсутствуют тактильно/контрастные указатели перед препятствиями. Ненормативные лестница, пандус, двери.	К, О, С, Г, У	Лестницу, пандус и дверь следует привести в соответствие с требованиями нормативных документов и оборудовать тактильной разметкой. До проведения ремонтных работ следует организовать помощь персонала для людей с инвалидностью.	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)		Фото № 3-6	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для людей, передвигающихся на кресле-коляске, людей с нарушением зрения и с опорно-двигательными нарушениями требуется помощь персонала; отсутствуют визуальные и тактильные средства.




[Handwritten signature]


Директор МАУ «ДХорШ» ГО г. Кумертау РБ



С.П. Кондратьева

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МАУ «ДХорШ» ГО г. Курмтау РБ
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		 Фото № 7	Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами, лестницами и поворотами коммуникационных путей).	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цветом	Текущий ремонт

3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отдельные лестницы состоят из ступеней с открытыми подступёнками.	К, О, С, Г, У	окружающего пространства краской для разметки. (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
				 Фото № 8  Фото № 9	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.	С	Ступени лестниц должны быть с подступёнком. Применение открытых ступеней (без подступёнка) не допускается. (п. 5.2.9 СП 59.13330.2012) Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. (п. 5.2.31 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
				Поручни установлены не в соответствии с требованиями нормативных документов.	С, О	С, О	Вдоль обеих сторон всех лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (от 0,85 до 0,92 м). Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длинее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее	Капитальный ремонт

									завершение. Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. (пп. 5.2.15; 5.2.16. СП 59.13330.2012)		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Пандусы отсутствуют.	К	Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт	
3.4	Лифт пассажирский	нет	-				-	-	-	-	
3.5	Дверь	есть					Отдельные двери на путях движения и эвакуации имеют ненормативные пороги до 0,18 м и ширину 0,74 м.	К, О	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м. Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт	
							Двери эвакуационных выходов не контрастны относительно прилегающей стены.	С	Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт	
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть					Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям доступности для	К, О	Доступный для МГН эвакуационный выход привести в соответствии с требованиями нормативных документов и обозначить на	Капитальный ремонт Организационн ые мероприятия	

				людей на креслах и с нарушением опорно-двигательного аппарата.	К, О, С, Г	плане эвакуации.	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
				Отсутствуют зоны безопасности.		Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МПН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности. (пп.5.2.27; 5.2.30 СП 59.13330.2012)	
ОБЩИЕ требования к зоне	Фото № 7-12			Ненормативные лестницы и двери на путях движения и эвакуации. Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям нормативных документов.	К, О, С, Г, У	Следует привести в соответствие с нормативными документами лестницы и двери. Привести доступный для МПН эвакуационный выход в соответствие с требованиями нормативных документов и обозначить его и зоны безопасности на плане	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

				Недостаток визуальной и тактильной информации.	эвакуации. Системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 и учитывать требования СП 1.13130.
--	--	--	--	--	---


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)		Фото № 7-12	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.**

Комментарий к заключению: для людей на креслах-колясках пути движения на 2 этаже здания недоступны, на 1 этаже доступны условно, так как требуется помощь персонала. Отсутствуют визуальные и тактильные средства информации о препятствиях, а также звуковые и световые средства информации.


Shaf




С.П. Кондратьева

І Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант І – зона обслуживания инвалидов

МАУ «ДХорШ» ГО г. Кумертау РБ
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		 Фото № 13	Информационные обозначения помещения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля).	С	Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия

					Двери в кабинеты имеют ненормативные пороги до 0,1 м и ненормативную ширину 0,77 м.	К	Высота порогов не должна превышать 0,014 м. Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		 Фото № 14	Информирующие обозначения помещения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля).	С	Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефного точечного шрифта Брайля должны размещаться перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			Двери в залы имеют ненормативные пороги до 0,09 м	К	Высота порогов не должна превышать 0,014 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
					-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне		Фото № 13, 14	Ненормативные пороги и ширина дверей. Недостаток визуальной и тактильной информации.	К, С	Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в кабины для МГН, в том числе для людей, пользующихся креслом-коляской. Необходимо привести информирующие обозначения помещений в соответствие с нормативными документами.	Капитальный ремонт Организационные мероприятия


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		Фото № 13, 14	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: второй этаж зоны целевого назначения недоступен для категории МГН (К); первый этаж доступен условно, так как требуется помощь персонала. Рекомендуется организация обслуживания данной категории МГН на первом этаже здания.






Handwritten signature in blue ink.


Директор МАУ «ДХОРШ» ГО г. Кумертау РБ

С.П. Кондратьева

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАУ «ДХорП» ГО г. Кумертау РБ
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		 Фото № 15	У двери туалетной комнаты отсутствуют специальные оповещающие знаки о назначении помещения.	К, О, С, Г	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м (п.5.3.6 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия
				 Фото № 16	Ширина дверей в туалетные комнаты и кабины составляет 0,69 м.	К	Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
					Оборудование и размеры туалетных кабин не соответствуют требованиям	К, О, С, Г, У	Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

				нормативных документов. Фото № 17 		рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. Должны быть установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. В доступных кабинках следует применять водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации для связи с	
--	--	--	--	---	--	--	--

								помещением постоянного дежурного персонала. (пп. 5.3.3; 5.3.6; 5.3.9 СП 59.13330.2012).				
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			Двери в гардеробные помещения имеют ширину 0,79 и 0,68 м.	К	Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт				
	ОБЩИЕ требования к зоне			Фото № 18 Фото № 15-18	Туалетные комнаты не соответствуют требованиям нормативных документов. Ширина дверей в гардеробные комнаты не соответствует требованиям нормативных документов.	К, О, С	В общем количестве кабинетов общедоступных для МГН кабинетов должна составлять 7%, но не менее одной. (п. 5.3.2 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия				


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		Фото № 15-18	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: туалетные помещения недоступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске; для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала.



Handwritten signature in blue ink.

Директор МАУ «ДХорШ» ГО г. Кумертау РБ

С.П. Кондратьева

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МАУ «ДХорШ» ГО г. Кумертау РБ
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Визуальные средства не соответствуют требованиям нормативных документов	К	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия

6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства получения информации.	Г	Обеспечить доступность системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для людей с нарушением слуха (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства получения информации	С	Предусмотреть тактильную мембрану, доступную для людей с нарушением зрения, отображающую информацию о помещениях в здании, специальных сервисах для людей с инвалидностью и т.д. (п. 7.1.8 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт
					Перед дверями, поворотами и лестницами нет тактильной и/или предупреждающей полосы.	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.	Текущий ремонт
6.4	Интернет-ресурс			https://маудхорш.рф	Замечаний нет.		На сайте ОСИ размещены основные сведения об объекте, фотогалерея, объявления. Имеется версия для слабовидящих.	

	ОБЩИЕ требования к зоне			Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.	К, С, О, Г, у	Система средств информации должна обеспечивать: - непрерывность информации, - ориентирование и опознавание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР
--	-------------------------	--	--	--	----------------------	--	--

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования OSI)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования OSI
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)			Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**, указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСП; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна частично для МГН категории (К, О, У), для остальных категорий доступна условно, так как для получения информации требуется помощь со стороны сотрудников ОСИ.

Директор МАУ «ДХорШ» ГО г. Кумертау РБ

С.П. Кондратьева



Согласовано
Председатель БРО ВОИ
Ротов О.Л.

«15» 2019 г.

Утверждаю
Председатель комиссии
Кондратьева С. П.

«15» 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ломоносова, д. 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа общей площадью 1147,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания 1997 г. последнего капитального ремонта 2011 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального -
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан; МАУ «ДХорШ» ГО г. Кумертау РБ
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ломоносова, д. 27
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ленина, д.18

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности дополнительное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – дополнительное образование детей и взрослых
- 2.3 Форма оказания услуг: – на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – от 3,5 до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов –
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 250 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – м

3.2.2 время движения (пешком) – мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» доступен частично для инвалидов с умственными нарушениями. Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения объект доступен условно, так как для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. Для людей с нарушением слуха объект доступен условно, так как необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для получения услуги. Для людей, пользующихся креслами-колясками, необходимо организовать альтернативную форму обслуживания на 1 этаже.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП Организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, 2019 - 2025 гг.
в рамках исполнения плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений
показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
100 % доступность объекта для инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» августа 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «02» сентября 2019 г.
3. Решения Комиссии от «02» сентября 2019 г.